„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“

ხრამის პირველი აწევის (მარნეულის) სატუმბოს   ტერიტორია

ობიექტებისა და სამუშაო უბნების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პირობების შეფასება და გაუმჯობესების ღონისძიებების დაგეგმვა

დოკუმენტი მოამზადა :   შორენა კიკნაძე
(შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი)

შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირები:
ალექსანდრე მაღრაძე
არიზ გარაევი

16.09.2025წ

„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“

#	ღონისძიება	ფოტო	ქმედება
	აღმოჩენა: სატუმბო სამანქანო დარბაზში იატაკი არის არაერთგვაროვანი, მრავლობითი ღიობებით, რომელიც გამოიწვევს დასაქმებულის ან სხვა პირის წაქცევას, ვარდნას ღიობში და მისგან წარმოშობილ დაზიანებებს. ინფრასტრუქტურა სრულიად შეუსაბამოა სამუშაო სივრცესთან		სამუშაო სივრცის იატაკი არ უნდა იყოს სრიალა, სახიფათო უსწორმასწორო ზედაპირის, ამასთანავე, უნდა იყოს მყარი, ნახვრეტების, დაქანებისა და ამობურცვების გარეშე. (საქართველოს მთავრობის დადგენილება №341 2022 წლის 1 ივლისი. მუხლი 5. პ.2.) ღიობები (ჭები, შურფები, კიბის უჯრედები, ნებისმიერი ადგილი სადაც შესაძლოა ადამიანის

			ვარდნა) დაფარული უნდა იყოს სპეციალური ხუფებით ან/და ფენილებით. **დადგენილება #477 2017 ქლის 27 ოქტომბერი, მუხლი 15**

	აღმოჩენა: სატუმბოს ფანჯრებზე დამტვეულია მინები, მათი ვარდნის შემთხვევაში გამოიწვევს დასაქმებულის და სხვა პირის პიზიკურ დაზიანებას; ასევე გამოიწვევს კლიმატკონტროლის დარღვევას.		აღადგინეთ დაზიანებული მინები

	აღმოჩენა: ელექტრომოწყობილობები და გაყვანილობები არ არის სტანდარტის შესაბამისად, არის ღია სადენები, არ არის ჩასმული საკაბელო არხებში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი. ძაბვის გადატანა		ელექტრომოწყობილობები და გაყვანილობები დაპროექტებული და დამონტაჟებული უნდა იყოს შესაბამისი მარეგულირებელი ნორმების დაცვით ისე, რომ სამუშაო სივრცე სათანადოდ იყოს დაცული ხანძრისა და აფეთქების საფრთხეებისგან. (საქართველოს მთავრობის დადგენილება №341 2022 წლის 1 ივლისი.მუხლი 3. პ.1.

	აღმოჩენა: ელექტრო მეურნეობის პუნქტი, (მაღალი ძაბვა) არის სრულიად დაუცველ ტერიტორიაზე, არ არსებობს ცალკე ოთახში, არ არის შემოსაზღვრული და დაკეტილი. ფაქტობრივად ყველა ვიზიტორს შეუძლია კარადებთან ახლოს მისვლა. არ გააჩნია მაფრთხილებელი ნიშნები და კარებები ღია მდგომარეობაშია		მოეწყოს სტანდარტის შესაბამისად, არ დაიშვას სხვა პირი ტერიტორიაზე გარდა უფლობემოსილი პირისა

ВВОД №1
ОТ ЯЧЕЙКИ №7
П/С 110/6
НАСОС

	დასაქმებულის სამუშაო სივრცე შეუსაბამოა ერგონომიული ფაქტორის გათვალისწინებით		კეთილმოეწყოს დასაქმებულის სივრცე სტანდარტის შესაბამისად, საჭიროებს რემონტს

			

	გამოიყენებენ აკრძალულ გამათბობელს საყოფაცხოვრებო საჭიროებიდან გამომდინარე		მოეწყოს სასადილო კუთხე სველი წერტილით, და შესაბამისის უსაფრთხო აღჭურვილობით. აღნიშნული გამათბობელი დაუყოვნებლივ ამოღებული იქნას ხმარებიდან

	აღმოჩენა: სატუმბოს ტერიტორიაზე / მიმდებარედ არ არსებობს საპირფარეშო.		1. სამუშაო ადგილთან, მოსასვენებელ და გამოსაცვლელ ოთახებთან, საშხაპეებთან, ხელსაბანებთან განთავსებული უნდა იყოს საჭირო რაოდენობის საპირფარეშოები. 2. საპირფარეშოები აღჭურვილი უნდა იყოს გამწოვით ან სავენტილაციო სისტემითა და ხელსაბანებით. **(საქართველოს მთავრობის დადგენილება №341 2022 წლის 1 ივლისი. მუხლი 18. პ.1; პ.4.**