

# „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“

ხრამის მე-2 აწევის სატუმბოს და საქლორატოროს ტერიტორია




ობიექტებისა და სამუშაო უბნების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების  
პირობების შეფასება და გაუმჯობესების  
ღონისძიებების დაგეგმვა

დოკუმენტი მოამზადა : შორენა კიკნაძე  
(შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი)

შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირები:  
ალექსანდრე მალრაძე  
არიზ გარაევი

21.05.2025წ

„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“

#	ლონისძიება	ფოტო	ქმედება
	<p><b>ადმოჩენა:</b>  სატუმბო სამანქანო დარბაზში იატაკი არის არაერთგვაროვანი, მრავლობითი ღიობებით, არამყარი ლითონის საფარით რომელიც გამოიწვევს დასაქმებულის ან სხვა პირის წაქცევას, ვარდნას ღიობში და მისგან წარმოშობილ დაზიანებებს.</p>		<p>სამუშაო სივრცის იატაკი არ უნდა იყოს სრიალა, სახიფათო უსწორმასწორო ზედაპირის, ამასთანავე, უნდა იყოს მყარი, ნახვრეტების, დაქანებისა და ამოზურცვების გარეშე.</p> <p>(საქართველოს მთავრობის დადგენილება №341 2022 წლის 1 ივლისი. მუხლი 5. პ.2. )</p>
			
			

„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“

			
			
<p><b>აღმოჩენა:</b>  სატუმბოს ფანჯრებზე  დამტვეულია მინები, მათი  ვარდნის შემთხვევაში  გამოიწვევს  დასაქმებულის და სხვა  პირის პიზიკურ  დაზიანებას; ასევე</p>			<p>აღადგინეთ დაზიანებული მინები</p>

„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“

<p>გამოიწვევს კლიმატკონტროლის დარღვევას.</p>		
<p><b>აღმოჩენა:</b> სატუმბო სამანქანო დარბაზის ზედა ბაქანზე არ არის მოაჯირი მოწყობილი.</p>		<p>დამცავი მოაჯირი/მოაჯირები/სახელოურები უნდა დამონტაჟდეს ყველგან, სადაც არსებობს სიმაღლიდან ვარდნის პოტენციური საფრთხე; (საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი მუხლი 5. პ.ა)</p>

„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“

			<p>2. პანდუსები, რომელთა სიმაღლეც აღემატება 1 მეტრს, აღჭურვილი უნდა იყოს დამცავი მოაჯირით. მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი, მუხლი 10. პ. 4.</p>
			



„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“

**აღმოჩენა:**

ელექტრომოწყობილობები და გაყვანილობები არ არის სტანდარტის შესაბამისად, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი.



ელექტრომოწყობილობები და გაყვანილობები დაპროექტებული და დამონტაჟებული უნდა იყოს შესაბამისი მარეგულირებელი ნორმების დაცვით ისე, რომ სამუშაო სივრცე სათანადოდ იყოს დაცული ხანძრისა და აფეთქების საფრთხეებისგან.

(საქართველოს მთავრობის დადგენილება №341  
2022 წლის 1 ივლისი.მუხლი 3. პ.1.

„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“

**აღმოჩენა:**

სატუმბოს ტერიტორიაზე  
/ მიმდებარედ არ  
არსებობს  
კეთილმოწყობილი  
საპირფარეშო.



1. სამუშაო ადგილთან, მოსასვენებელ და გამოსაცვლელ ოთახებთან, საშხაპებთან, ხელსაბანებთან განთავსებული უნდა იყოს საჭირო რაოდენობის საპირფარეშოები.
2. საპირფარეშოები აღჭურვილი უნდა იყოს გამწოვით ან სავენტილაციო სისტემითა და ხელსაბანებით.

(საქართველოს მთავრობის  
დადგენილება №341  
2022 წლის 1 ივლისი. მუხლი 18. პ.1; პ.4.