



საქართველო



შ.კ.ს. “თბილიცხოვის ტაროვაზი”



“TBILINVESTPROJECT” L.T.D.

ქ. რუსთავი, თბილისი-ჭითელი ხიდის
მე-17 პილოტური, ნაკვეთი №02.08.01.063,
სენდგიჩ-კანელის ზარმოვანის
ქარხანაში საჭარმო ზაზის
სამირკვლებელის შესტავება

საინიციატივური-გაორგობიური
დასკვნა

თბილისი
2020

შ. კ. ს. “თბილისის სტაროვაზი”

ქ. რუსთავი, თბილისი-ჭითელი ხიდის
მე-17 პილოგეთრი, ნაკვეთი №02.08.01.063,
სენდვიჩ-კანელის ფარმაციის
ქარხანაში საწარმო ხაზის
საძირკვლების შესრულება

**საინჟინრო-გეოლოგიური
დასპგნა**

შ.კ.ს.
“თბილისის სტაროვაზი”
დირექტორი გ. სიყმაშვილი

სამთო და გეოინჟინერიის მაგისტრი
ინჟინერ-გეოლოგი გ. სიყმაშვილი

ტექნიკური დაგალება

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ჩასატარებლად

გაცემულია

შპს. „ანგელი“-ს მიერ
/დამკვეთის ან ორგანიზაციის დასახელება/

I. საერთო ცნობები

- ობიექტის სრული დასახელება სენდვიჩ-ანელის საწარმოო ხაზი
- ობიექტის მდებარეობაქ. რუსთავი, თბილის-წითელი ხილის მე17-ე კილომეტრი
/ადმინისტრაციული კუთვნილება და მისამართი/
- მშენებლობის მოკლე დახასიათება ახალმშენებლობა
/ახალმშენებლობა, რეკონსტუქცია, გაფართოება/

II. საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა-ძიებისთვის საჭირო მონაცემები.

- დაპროექტების სტადია პროექტი
/წინასაპროექტო სტადია, პროექტი, მუშა პროექტი/
საპროექტო შენობა-ნაგებობების დახასიათება
- ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით IV
- შენობის სართულიანობა და ზომები გეგმაში 8
- პირველი სართულის იატაკის საპროექტო ნიშნული ±0,00 = 8
- სარდაფის იატაკის საპროექტო ნიშნული —
- შენობის ტიპი კარგასული
/კარგასული, მონოლოთური და სხვ/
- საძირკვლის საფარაუდო ტიპი და ზომები —
- მოსალოდნელი საპროექტო დატვირთვა საძირკვლის ფუძეზე —
- სიტუაციური ტოპოგეგმა მასშ. 1 : 2000 —
- სამშენებლო უბნის ტოპოგეგმა ნაგებობის კონტურებით მასშ. 1 : 500 —1
- ნაგებობის ჭრილი —

პროექტის მთავარი კონსტრუქტორი —

ქ. რუსთავი, თბილისი-წითელი ხიდის მე-17 კილომეტრი,
ნაკვეთი №02.08.01.063, სენდვიჩ-პანელის წარმოების
ქარხანაში საწარმო ხაზის საძირკვლების
შესწავლა

**საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების
დასკვნა**

1. შესავალი

შპ.ს. “პანექსი”-ის დაკვეთის საფუძველზე, შ.კ.ს. “თბილინვესტპროექტი”-ს გეოლოგთა ჯგუფმა თბილისი-რუსთავის გზატბეცილის მიმდებარედ, ჩატარა საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები სენდვიჩ-პანელების ქარხანაში არსებული საწარმო ხაზის დაფუძნების პირობების დადგენის მიზნით. ნაგებობა დაახლოებით 5-6 წლის წინ არის აგებული. შენობა კარკასულია, სვეტაბად გამოყენებულია ლითონის შველერები. შენობა წერტილოვანი საძირკვლებით დაფუძნებულია თიხნარულ გრუნტზე. შენობის შიგნით მოწყობილია ბეტონის იატაკი, რომელზედაც განლაგებულია სენდვიჩ-პანელის გამოსაშვები ხაზი, რომლის საერთო წონა 80 ნ-მდე აღწევს. ბეტონის იატაკზე, საწარმო ხაზთან და სვეტებთან აღინიშნება დეფორმაციული ხასიათის ბზარები.

საკვლევი მოედნის შესწავლისათვის ჩატარებულია შემდეგი სახის და მოცულობის სამუშაოები: უბნის საინჟინრო-გეოლოგიური შეფასების მიზნით დათვალიერებულია მიმდებარე ტერიტორია, ლითოლოგიური ჭრილის დასადგენად და ნიმუშების ასაღებად შენობის შიგნით გაყვანილია 4 შურფი ხელით, პნევმოჩაქუჩის გამოყენებით, სიღრმით 2,5 მ-მდე, შემდეგ ჩაიბურდა ხელის ბურდით 6,0 მ-მდე. ერთი შურფი გაყვანილია სვეტთან, ხოლო სამი საწარმოხაზთან. თიხური გრუნტებიდან აღებულია 6 ნიმუში, რომლებზეც შესრულდა ლაბორატორიული კვლევები შ.კ.ს “თბილინვესტპროექტის” გეოტექნიკურ ლაბორატორიაში. შურფების გეგმური და სიმაღლითი მიბმა განხორციელდა დამკვეთის მიერ გადმოცემულ აზომვით ნახაზზე. საველე და ლაბორატორიული კვლევების მონაცემების საფუძველზე შედგენილია წინამდებარე დასკვნა. კვლევები ჩატარებულია და დასკვნა შედგენილია საქართველოში ამჟამად მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების (სამშენებლი წესების

და ნორმები) მოთხოვნების შესაბამისად – ს.ნ. და წ. 1.02.07-87 (საინჟინრო გამოკვლევები მშენებლობისათვის), პნ 01.05-08 (სამშენებლო კლიმატოლოგია), პნ 02.01-08 (შენობების და ნაგებობების ფუძეები), ს.ნ. და წ. IV-5-82 ს.ნ. და წ. 3.02.01-87 (მიწის ნაგებობები, ნაგებობათა ფუძეები და საძირკვლები), პნ 01.01-09 (სეისმომედეგი მშენებლობა), სახსტანდარტი 25100-82 (გრუნტები, კლასიფიკაცია). საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები ჩატარდა 2020 წლის თებერვალში.

2. ფიზიკურ-გეოგრაფიული დახასიათება, გეოლოგიური აგებულება და ჰიდროგეოლოგიური პირობები

საკვლევი მოედანი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, იალლუჯაზე, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს ნაწილში. ტერიტორიის საერთო კლიმატური პირობები ზომიერად კონტინენტურია, საქართველოს ტერიტორიის სამშენებლო კლიმატური დარაიონების სქემის მიხედვით განეკუთვნება III კლიმატურ ქვერაიონს. წლის საშუალო ტემპერატურა $13,0^{\circ}\text{C}$, წლის აბსოლუტური მინიმუმი -24°C , აბსოლუტური მაქსიმუმი 41°C . წლის საშუალო ფარდობითი ტენიანობა – 66%, ყველაზე ციფი თვის საშუალო ფარდობითი ტენიანობა – 62%, ყველაზე ცხელი თვის საშუალო ფარდობითი ტენიანობა – 41%. ნალექების წლიური რაოდენობა 382 მმ-ს შეადგენს, ხოლო დღედამური მაქსიმუმი — 123 მმ. თოვლის საფარის წონა $0,50$ კპა, თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი — 12. ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 5 წელიწადში ერთხელ — $0,48$ კპა, ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 15 წელიწადში ერთხელ — $0,60$ კპა. ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1, 5, 10, 15 და 20 წელიწადში ერთხელ — შესაბამისად 25, 29, 31, 32, და 33 მ/წმ. გრუნტების სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე — 0 სმ.

გამოკვლეული უბანი გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით მდებარეობს ქვემო ქართლის ვაკეზე, იალლუჯას მთის აღმოსავლეთ ფერდობის ქვედა ნაწილში, სადაც იგი მდ. მტკვრის აკუმულაციურ დაბლობში გადადის. რელიეფი მოვაკებულია, მცირედი დახრით აღმოსავლეთისაკენ. მოედნის აბსოლუტური ნიშნულები $359,0$ – $361,5$ მ ფარგლებში მერყეობს.

ტერიტორია აგებულია მეოთხეული ასაკის მდ. მტკვრის ალუვიური კენჭნარით, რომელიც ზემოდან გადაფარულია დელუვიურ-პროდუციური ნალექებით, რომელიც

იადლუჯას მთის ამგები კლდოვანი ქანების გამოფიტვის პროდუქტს წარმოადგენს. ლითოლოგიურად პროლუგიურ-დელუგიური ნალექები წარმოდგენილია თიხურ-თიხნარული გრუნტებით, რომლებიც შეიცავენ ძირითადი ქანების ხვინჭას და ლორლს. ზემოდან ეს ფენა გადაფარულია ნიადაგის ფენით.

გრუნტის წყლების ფორმირება, მოძრაობა და გავრცელება განისაზღვრება ტერიტორიის გეომორფოლოგიური პირობებით და გეოლოგიური აგებულებით.

3. გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები

გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე, ს.ნ. და წ. 1.02.07-87-ის დანართ 10-ის თანახმად, უბანი განეკუთვნება I (მარტივი) სირთულის კატეგორიას. ჩატარებული სავალი სამუშაოების და ლაბორატორიული კვლევების მონაცემების საფუძველზე სამშენებლო მოედანზე გამოყოფილია სამი ფენა(ბეტონის იატაკის და ბალასტის ფენის გარეშე). ქვემოთ მოყვანილია ამ ფენების დახასიათება.

ბეტონის იატაკი და ბალასტის ფენა – ბეტონის ფენა არმირების გარეშე, სისქით 12-17 სმ, ბალასტის ფენა – ხრეში ქვიშის შემავსებლით, დიდი ლოდების ჩანართებით. ბალასტის ფენა არათანაბარი სისქის და შედგენილობისაა, საწარმო ხაზის სამხრეთით გაყვანილ ორ შურფში ბეტონის ფენის ქვეშ დორდის 5-10 სმ-ის სისქის ფენა ფიქსირდება, ბეტონის ფენის სისქე 15-17 სმ-ია. ხოლო სვეტოან და საწარმო ხაზის ჩრდილოეთით ბალასტის ფენის სისქე 40-50 სმ-ს აღწევს, ხოლო ბეტონის სისქე 12-15 სმ-ია.

ფენა №1 თიხნარი – pdQ_{IV} – მუქი-ყავისფერი, ხვინჭის ჩანართებით, ძნელპლასტიური კონსისტენციის. გავრცელებულია მოედნის უმეტეს ნაწილში და ზედაპირიდან პირველ ფენას წარმოადგენს. ფენა დასინჯულია დაურღვეველი სტრუქტურის გრუნტის 6 ნიმუშით. შესწავლილია გრუნტის ფიზიკური თვისებები: ტენიანობა, სიმკვრივე, პლასტიურობის ზღვრები. მათი რიცხვითი მონაცემების მიხედვით გამოთვლილია ფორიანობა, ფორიანობის კოეფიციენტი, დენადობის მაჩვენებელი, პლასტიურობის რიცხვი. გრუნტის სიმტკიცის და დეფორმაციის მახასიათებლები მოყვანილია პნ 02.01-08 დანართი 2, ცხრ. 2,3 და დანართი 3 ცხრ. 3-

ის საფუძველზე. გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ნორმატიული მნიშვნელობები მოყვანილია ცხრილ 1-ში, ხოლო ლაბორატორიული კვლევების შედეგები ჯამურ უწყისში.

ცხრ. 1

N ^o	ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასახელება	ინდექსი	განზ. ერთ.	ნორმატიული მნიშვნელობა
1	სიმკვრივე	ρ	$\text{გ}/\text{სმ}^3$	1,92
2	მშრალი გრუნტის სიმკვრივე	ρ_δ	$\text{გ}/\text{სმ}^3$	1,48
3	გრუნტის ნაწილაკების სიმკვრივე	ρ_s	$\text{გ}/\text{სმ}^3$	2,72
4	ბუნებრივი ტენიანობა	W	ერთ. ნაწ.	0,298
5	ფორიანობა	n	%	46
6	ფორიანობის კოეფიციენტი	e	ერთ. ნაწ.	0,844
7	ტენიანობა დენადობის ზღვარზე	W _L	ერთ. ნაწ.	0,373
8	ტენიანობა პლასტიკურობის ზღვარზე	W _p	ერთ. ნაწ.	0,245
9	პლასტიკურობის რიცხვი	I _p	ერთ. ნაწ.	12,7
10	დენადობის მაჩვენებელი	I _L	ერთ. ნაწ.	0,41
11	ტენიანობის ხარისხი	S _r	ერთ. ნაწ.	0,96
12	შიგა ხახუნის კუთხე	φ	გრად.	19°
13	ხვედრითი შეჭიდულობა	C	$\text{კგ}/\text{სმ}^2$	0,18
14	დეფორმაციის მოდული	E	$\text{კგ}/\text{სმ}^2$	110
15	საანგარიშო წინაღობა	R ₀	$\text{კგ}/\text{სმ}^2$	2,0

გრუნტი დამუშავების სიმნელის მიხედვით მიეკუთვნება 33-ა- II კატეგორიას

გრუნტი სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას

ფენა №2 თიხნარი – pdQ_{IV} – მუქი-ყავისფერი, ხვინჭის ჩანართებით 10%-მდე, დენადპლასტიკური კონსისტენციის. ფენაში 1,6-2,0 მ-ის სიღრმეზე წყალი ფიქსირდება. გრუნტი ფაქტიურად წარმოადგენს ფენა №1-ს, რომელიც წყლის მოქმედებით ძლიერ გატენიანებულია. შურფებიდან ნიმუშების აღება ძლიერ გაჭირდა, თუმცა, წყლის დონის ზემოდან ორი, შედარებით ნაკლებტენიანი ნიმუშის აღება მაინც მოხერხდა. შესწავლილია გრუნტის ფიზიკური თვისებები: ტენიანობა, სიმკვრივე, პლასტიკურობის ზღვრები. მათი რიცხვითი მონაცემების მიხედვით გამოთვლილია ფორიანობა, ფორიანობის კოეფიციენტი, დენადობის მაჩვენებელი, პლასტიკურობის რიცხვი. გრუნტის სიმტკიცის და დეფორმაციის მახასიათებლები მოყვანილია პნ 02.01-08 დანართი 2, ცხრ. 2,3 და დანართი 3 ცხრ. 3-ის საფუძველზე. გრუნტის ფიზიკურ-

მექანიკური თვისებების ნორმატიული მნიშვნელობები მოყვანილია ცხრილ 2-ში, ხოლო ლაბორატორიული კვლევების შედეგები ჯამურ უწყისში. ცხრ. 2

Nº	ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასახელება	ინდექსი	განზ. ერთ.	ნორმატიული მნიშვნელობა
1	სიმკვრივე	ρ	$\text{გ}/\text{სმ}^3$	1,88
2	მშრალი გრუნტის სიმკვრივე	ρ_s	$\text{გ}/\text{სმ}^3$	1,34
3	გრუნტის ნაწილაკების სიმკვრივე	ρ_s	$\text{გ}/\text{სმ}^3$	2,72
4	ბუნებრივი ტენიანობა	W	ერთ. ნაწ.	0,405
5	ფორიანობა	n	%	51
6	ფორიანობის კოეფიციენტი	e	ერთ. ნაწ.	1,041
7	ტენიანობა დენადობის ზღვარზე	W_L	ერთ. ნაწ.	0,423
8	ტენიანობა პლასტიკურობის ზღვარზე	W_p	ერთ. ნაწ.	0,291
9	პლასტიკურობის რიცხვი	I_p	ერთ. ნაწ.	13,2
10	დენადობის მაჩვენებელი	I_L	ერთ. ნაწ.	0,86
11	ტენიანობის ხარისხი	Sr	ერთ. ნაწ.	1,06
12	შიგა ხახუნის კუთხე	φ	გრად.	12°
13	ხვედრითი შეჭიდულობა	C	$\text{კგ}/\text{სმ}^2$	0,12
14	დეფორმაციის მოდული	E	$\text{კგ}/\text{სმ}^2$	50
15	საანგარიშო წინაღობა	R_0	$\text{კგ}/\text{სმ}^2$	1,2

გრუნტი დამუშავების სიძნელის მიხედვით მიეკუთვნება 33-ა – I კატეგორიას.

გრუნტი სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება III კატეგორიას.

ფენა №3 თიხნარი – pdQ_{IV} – მუქი-ყავისფერი, ხვინჭის ჩანართებით, ნახევრადმყარი კონსისტენციის. საწარმო ხაზის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში გავრცელებულია 1,4 მ-ის სიღრმიდან, აღმოსავლეთის მიმართულებით მისი სიმძლავრე მატულობს და გავრცელებულია 4,5 მ-ის სიღრმიდან. ამ ფენაში წყალი არ გვხვდება და გრუნტი ნაკლებად ტენიანია. ფენა დასინჯულია 4 ნიმუშით. შესწავლილია გრუნტის ფიზიკური თვისებები: ტენიანობა, სიმკვრივე, პლასტიკურობის ზღვრები. მათი რიცხვითი მონაცემების მიხედვით გამოთვლილია ფორიანობა, ფორიანობის კოეფიციენტი, დენადობის მაჩვენებელი, პლასტიკურობის რიცხვი. გრუნტის სიმტკიცის და დეფორმაციის მახასიათებლები მოყვანილია პნ 02.01-08 დანართი 2, ცხრ. 2,3 და დანართი 3 ცხრ. 3-ის საფუძველზე. გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ნორმატიული მნიშვნელობები მოყვანილია ცხრილ 3-ში, ხოლო ლაბორატორიული კვლევების შედეგები ჯამურ უწყისში. ცხრ. 3

N ^o	ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასახელება	ინდექსი	განზ. ერთ.	ნორმატიული მნიშვნელობა
1	სიმკვრივე	ρ	$\text{გ}/\text{სმ}^3$	1,94
2	მშრალი გრუნტის სიმკვრივე	ρ_s	$\text{გ}/\text{სმ}^3$	1,57
3	გრუნტის ნაწილაკების სიმკვრივე	ρ_s	$\text{გ}/\text{სმ}^3$	2,72
4	ბუნებრივი ტენიანობა	W	ერთ. ნაწ.	0,235
5	ფორიანობა	n	%	42
6	ფორიანობის კოეფიციენტი	e	ერთ. ნაწ.	0,732
7	ტენიანობა დენადობის ზღვარზე	W_L	ერთ. ნაწ.	0,353
8	ტენიანობა პლასტიკურობის ზღვარზე	W_p	ერთ. ნაწ.	0,204
9	პლასტიკურობის რიცხვი	I_p	ერთ. ნაწ.	14,8
10	დენადობის მაჩვენებელი	I_L	ერთ. ნაწ.	0,21
11	ტენიანობის ხარისხი	Sr	ერთ. ნაწ.	0,8
12	შიგა ხახუნის კუთხე	φ	გრად.	23 ⁰
13	ხვედრითი შეჭიდულობა	C	$\text{კგ}/\text{სმ}^2$	0,25
14	დეფორმაციის მოდული	E	$\text{კგ}/\text{სმ}^2$	150
15	საანგარიშო წინაღობა	R_0	$\text{კგ}/\text{სმ}^2$	2,3

გრუნტი დამუშავების სიმელის მიხედვით მიეკუთვნება 33-ა- II კატეგორიას

გრუნტი სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას მიწისქვეშა წყალი მხოლოდ ორ შურფში დაფიქსირდა: შურფი №1-ში სვეტის საძირკვლის ძირიდან – 1,6 მ-ის სიღრმიდან, ხოლო შურფი №2 – 2,0 მ-ის სიღრმიდან. წყალი დაბალი მინერალიზაციისაა – 0,5 მგ/ლ, ქიმიური შედგენილობით ჰიდროკარბონატულ-ქლორიდულ-კალციუმ-მაგნიუმიანია. შეინიშნება წყლის სანიტარული დაბინძურება.

4. დასკვნები და რეკომენდაციები

1. თბილისი-წითელი ხიდის გზატკეცილის მე-17 კმ-ზე სენდვიჩ-პანელის ქარხნაში იატაკის და სამრეწველო ხაზის დაფუძნების შესწავლისას დადგინდა: ბეტონის იატაკის სისქე 12-17 სმ-ის ფარგლებშია, შურფების გაყვანის დროს მასში არმატურის არსებობა არ დაფიქსირდა. ბალასტის ფენა არაერთგვაროვანი და არათანაბარი სისქისაა, მერყეობს 20-50 სმ-ის ფარგლებში. წერტილოვანი საძირკველის სიგანე 1,2 მ-ია, ჩაღრმავებულია იატაკის დონიდან 1,5 მ-ის

სიღრმეზე. მის ქვეშ მოწყობილია ბალასტის 20 სმ-იანი ფენა. საძირკვლის ქვეშ დაფიქსირდა წყლის შემოდინება 1,6 მ-ის სიღრმეზე. გრუნტი წყლის დონის ქვემოთ დენადპლასტიურია. საწარმო ხაზის მუშაობის გამო, მის ქვეშ შურფების გაყვანა ვერ მოხერხდა, რათა დადგენილიყო საძირკვლების არსებობა. ჩატარდა იმ მუშების გამოკითხვა, ვინც მონაწილეობა მიიღო საწარმოს მშენებლობაში. მათი ინფორმაციით, საწარმო ხაზი ბეტონის იატაკშია ჩანაკერტული და ცალკე საძირკველი არ გააჩნია.

2. მიწისქვეშა წყალი მხოლოდ ორ, №1 და №2 შურფში დაფიქსირდა. სწორედ ამ არეალში აღინიშნება იატაკის და სვეტების დეფორმაციები. წყლის შემოდინების მიზეზის დადგენა ვერ მოხერხდა, ქიმიური ანალიზის და სიღრმის მიხედვით იგი გრუნტის წყალს არ წარმოადგენს. შენობის აგებამდე გადაღებულ ტოპოგეგმაზე (იხ. ტოპოგეგმა) ნათლად ჩანს საპროექტო შენობის ტერიტორიაზე არსებული სადრენაჟე მოქმედი არხი. არ არის გამორიცხული რომ, თუმცა სადრენაჟე არხი ამჟამად ამოგსებულია, მასში წყალი ეხლაც მოძრაობდეს და იწვევდეს ფუძის გრუნტების გაწყლიანებას. თანამშრომლების თქმით, ეზოში ექსკატორით ორმოს ამოღების დროს წყალი არ შეუმჩნევიათ.
3. სამშენებლო მოედანზე გამოიყო სამი ს.გ.კ. ამ სგე-ბის ნორმატიული და საანგარიშო მნიშვნელობები მოცემულია ცხრ. 4-ში.

ცხრ. 4


სგე	ნორმატიული საანგარიშო მნიშვნელობები	და სიმკერივე ρ , g/l^3	ხვედრითი გეჭიდულობა $C_{\text{გ/მ}}^2$	შიგა ხახუნის გუთხე φ გრად	დეფორმაციის მოვალეობა E გგ/ს^2	პირობითი საანგარიშო წინაღობა R_0, გგ/ს^2	დენადინის მაჩვენებელი	პულსი გოედინიები μ	გრძელების დასახულება
	A _n	1.92	0,18	19°	110	2,0	0,41	0,35	თიხნარი მნელპლასტიური
	$\alpha = 0,85$	1.90	0.18	19°					
	$\alpha = 0,95$	1.89	0.12	17°					
I	A _n	1.88	0,12	12°	50	1.2	0,86	0,35	თიხნარი დენადპლასტიური
	A _n	1.94	0,23	25°	150	2,3	0,21	0,35	თიხნარი ნახევრადმყარი

4. გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების გათვალისწინებით, საწარმო ხაზი უნდა დაფუძნდეს ცალკე მდგომი საძირკვლებით I ს.გ.გ-ზე.
5. მიწისქვეშა წყალი 1,6-2,0 მ-ის სიღრმიდან არის გავრცელებული მხოლოდ გარკვეულ მონაკვეთში. უნდა მოწესრიგდეს შენობის წყალსაკომუნიკაციო და საკანალიზაციო მეურნეობები, ძველი სადრენაჟე არხი უნდა მოიძებნოს და ჩაიკეტოს. შენობის იატაკის დეფორმაციები გამოწვეულია ფუძის გრუნტების გაწყლიანებით და შესაბამისად მათი მზიდუნარიანობის შესუსტებით.
6. ქ. თბილისი, “სეისმომედეგი მშენებლობა” (პნ 01.01.-09)-ის სეისმური საშიშროების რუკის დანართის მიხედვით განეკუთვნება 8 ბალიანი სეისმური საშიშროების ზონას. უბნის ამგები გრუნტები სეისმური თვისებებიდან გამომდინარე, იმავე კრებულის ცხრ. №1-ის მიხედვით განეკუთვნებიან II კატეგორიას.


სამთო და გეოინჟინერიის მაგისტრი

ინჟინერ-გეოლოგი


გ. სიყმაშვილი



01ანამდებობა	ბვარი	ხელმოწერა	რუსთავი, თბილისი-ვითავლი ხიდის გვ-17 პლ. ნავთ. №02.08.01.063-ვი საჯარო სახის საძირკვლების განვალება	
ლირეპტოზი	ა. სიმაპალი			
06ქმედება	ა. სიმაპალი		ჰაბურღილების განლაგების სტანდარტი	
შეასრულა				
შეამოწმა			სტადიანი ვარცევა ვარცები მასშტაბი	კ.პ.
			კრიტერიუმი	"01გ020634სტარტები"



პირობითი ნაშენები



ნაყარი ბრუნტი: ხრემი ქვიშის შეგანსხვაზე
30%-მდე, (ბალასტი), შემაცრივებული.



თიხენარი მუქი-ყავისფერი, ხვინების
ჩანართებით, ძნელადასტიური.




თიხენარი მუქი-ყავისფერი, ხვინების
ჩანართებით, რგოლადასტიური.



თიხენარი მუქი-ყავისფერი, ხვინების
ჩანართებით, ნახვრადმქარი.



ლითოლოგიური საზღვარი




ბრუნტის წყლის დონე


$Ro=2,5 \text{ კგ/სმ}^2$
 $E=140 \text{ კგ/სმ}^2$

მარაგდებრება	გვარი	ხელმოწვევა	რუსთავი, თბილისი-ვინედი ხილი
დირექტორი	ა. სიმაშვილი		გვ-17 ვე, ნაკვ. №02.08.01.063-30
ხელმოწვევი	ა. ხოჯაშვილი		საჯარო ხაზის საძირკვლების მშენებლა
შეასრულა			სა06ვ06რ0-გეოლოგიური ჭრილი I-I
შეამოწვევა			სტანდარტული ურიებელი 2 3 1:100
			“თბილისი-ვინედი”





ՀԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՑԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ




ნაყარი ბრუნტი: ხრეში ქვეშის შემაცხებლი 30%-მდე, (გალასტი), შემპირივებული.




01062640 მუქი-გავისფერი, ხვინჭის
ჩანართებით, ძნელკლასტიური.




თიხეარი მუქი-ქავისცერი, ხვინჭის
ანართიებით, რეილკლასტიური.



თიხენარი მუში-ყავისჭერი, ხვინჭ
ჩანართებით, ნახევრადგეარი.



ლიტოლოგიური საზღვარი



ob Ro=2,5 ջջԺ/ԵՇՀ
E =140 յակ/ԵՇՀ

01ანამდებობა	ბვარი	ხელმოწერა	რესტაცია, თგილით-უთხელი ხილი მკ-17 კმ, ნაკ. №02.08.01.063-ვ0 საჭარბო ხაზის საძირკვლების მიმღებადე
დირექტორი	ბ. სიმაზიძე		
06ეპულობა	ბ. სიმაზიძე		საინიციალ-გეოლოგიური ჟრილი II-II
შპასრულად			
შპასრულად			სტადია ურეცელებული ურეცელებული 2

შურვის გეოლოგიურ-ლითოლოგიური ჰაილი

ქ-კ №1

მასშტაბი: 1:50

აბს. ნორმ 360.5

ნორმი	დანართის მდგრადი სახე	დანართის სახე	მასშტაბი	მასშტაბი	მასშტაბი	მასშტაბი	მასშტაბი	მასშტაბი	მასშტაბი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0.1	0.1	360.4	ბეტონის იატაკი			
			0.5	0.4	360.0	ხრეში ქვიშით. ბალასტი			
1	dpQIV					თიხნარი მუქი-ყავისფერი, ხვინჭის ჩანართებით, ძნელაბლასტიური.		1.2	
2			1.4	0.9	359.1		1.6		
3						თიხნარი მუქი-ყავისფერი, ხვინჭის ჩანართებით, რბილაბლასტიური. წყალშემცველი			
4			3.2	1.8	357.3				
5						თიხნარი მუქი-ყავისფერი, ხვინჭის ჩანართებით, ძნელაბლასტიური.			
6			5.0	1.8	355.5				
			6.0	2.8	354.5	თიხნარი მუქი-ყავისფერი, ხვინჭის ჩანართებით, ნახევრადმჭარი.			

შუალის გეოლოგიურ-ლითოლოგიური ჰაილი

ქ-კ №2

მასშტაბი: 1:50

აბს. ნომერი 360.5

აბს. ნომერი	გეოლოგიურ-ლითოლოგიური ჰაილი	დასახურის აღწერა	გეოლოგიური დოკუმენტის ნომერი						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0.1	0.1	360.4	ბეტონის იატაკი			
			0.3	0.2	360.2	ხრეში ქვიშით. ბალასტი			
1	dpQIV					თიხნარი მუქი-ყავისფერი, ხვინჭის ჩანართებით, ძნელადასტიური.		1.2	
2			1.8	1.5	358.7		2		
			2.7	0.9	357.8	თიხნარი მუქი-ყავისფერი, ხვინჭის ჩანართებით, რბილადასტიური. წყალშემცველი			
3						თიხნარი მუქი-ყავისფერი, ხვინჭის ჩანართებით, ძნელადასტიური.			
4			4.5	1.8	356.0				
5						თიხნარი მუქი-ყავისფერი, ხვინჭის ჩანართებით, ნახევრადმყარი.			
6			6.0	3.3	354.5				

შუალის გეოლოგიურ-ლითოლოგიური ჰაილი

ქ-კ №3

მასშ: 1:50

აბს. ნომე 360.5

გეოლოგიურ-ლითოლოგიური ჰაილი	სახელის სახელის სივრცე	სახელის სიმსახული	აბს. ნომენატურა	გეოლოგიური აღმოჩენა	გეოლოგიური აღმოჩენა	გეოლოგიური აღმოჩენა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0.1	0.1	360.4	ბეტონის იატაკი			
			0.5	0.4	360.0	ხრეში ქვიშით. ბალასტი			
1	dpQIV					თიხნარი მუქი-ყავისფერი, ხვინჭის წანართებით, ძნელადასტიური.			
2			1.4	0.9	359.1				
3									
4						თიხნარი მუქი-ყავისფერი, ხვინჭის წანართებით, ნახევრადმყარი.			
5									
6			6.0	4.6	354.5				

შუალის გეოლოგიურ-ლითოლოგიური ჰაილი

ქ-კ №4

მასშ: 1:50

აბს. ნომე 360.5

აბს. დოკტ.	აბს. დოკტ.	აბს. დოკტ.	აბს. დოკტ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0.1	0.1	360.4	ბეტონის იატაკი			
			0.5	0.4	360.0	ხრეში ქვიშით. ბალასტი			
1	dpQIV					თიხნარი მუქი-ჭავისფერი, სვინჭის ჩანართებით, ძნელადასტიური.			
2									
3									
4			3.7	3.2	356.8	თიხნარი მუქი-ჭავისფერი, სვინჭის ჩანართებით, ნახევრადმყარი.			
5									
6			6.0	2.3	354.5				

|