

შპს ვანდმაუერ
საქართველო, ქ.თბილისი
ტელ: +99557470 04 04
info@wandmauer.ge
www.wandmauer.ge



WandMauer Ltd
Georgia, Tbilisi
Phone: +99557470 04 04
info@wandmauer.ge
www.wandmauer.ge



გეოლოგიური დასკვნა

შპს ვანდმაუერ

ქ. თბილისში, მიცვების ძუბისა, (ს.კ. №01.10.14.029.044)
გამოცემის მდგრადი კუთხი №19, არსებული ერთსართულიანი
შენობის რეპრეზენტატორისათვის ჩატარებული საინვინც-
გეოლოგიური კვლევის შედეგები

საინვინც-გეოლოგია

შპს ვანდმაუერ-ის დირექტორი:



ქ. თბილისი 2022 წ.

ტექნიკური დავალება
საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ჩასატარებლად

- 1. ობიექტის დასახელება - ქ. ობილისში, მიცემის ქუჩისა, (ს.კ. №01.10.14.029.044) გამრეკელისქუჩის კუთხე №19, არსებული ერთსართულიანი შენობის რეკონსტრუქციისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგები**
- 2. დამკვეთი - შპს ბრეინ ფიტ**
- 3. ობიექტის მდებარეობა - . ობილისში, მიცემის ქუჩისა, (ს.კ. №01.10.14.029.044) გამრეკელისქუჩის კუთხე №19.**
- 4. დაპროექტების სტადია - სამუშაო დოკუმენტაცია;**
- 5. შენობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით - II კლასი;**
- 6. ობიექტის ტექნიკური დახასიათება - არსებული ერთსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია**
- 7. საძირკვლის ტიპი - ლენტურ-წერტილოვანი**
- 8. ჩატარდეს საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები რეკონსტრუქციის პირობების შესწავლის მიზნით;**
- 9. საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში წარმოდგენილი იქნას ერთ ეგზემპლარად.**

ქ. თბილისში, მიცვალების ძურისა, (ს.კ. №01.10.14.029.044)
გამოყენების პუთხი №19, არსებული ერთსართულიანი შენობის
რეკონსტრუქციისათვის ჩატარებული საინიციალ-გეოლოგიური
გვლევის შედებები

შესავალი

2022 წლის მაისში შპს ვანდამაუერ-ის ინჟინერ-გეოლოგის დ.ჯანელიძის მიერ, ჩატარებული იქნა საინიციალ-გეოლოგიური კვლევები არსებული ერთსართულიანი შენობის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით.

საინიციალ-გეოლოგიური კვლევების მიზანს წარმოადგენს გამოყოფილი მოედნის გეოლოგიური აგებულების, პიდროგეოლოგიური პირობებისა და გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების შესწავლა საპროექტო შენობის დაფუძნებისათვის.

საინიციალ-გეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა ტექნიკური დავალების, ნორმატიული დოკუმენტების (ს.ნ. და წ. 1.02.07.87) საინიციალ გამოკვლევები მშენებლობისათვის, (პ.02.01-08 შენობა-ნაგებობათა ფუძეები) და სახსეტანდარტის (25100-82 გრუნტების კლასიფიკაცია) მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

საინიციალ-გეოლოგიური პირობების შესწავლის მიზნით საპროექტო ტერიტორიაზე გაკეთდა 2 შურფი, სიღრმით 4 მეტრი. საველე სამუშაოების დამთავრების შემდეგ შურფები ლიკვიდირებული იქნენ ამოღებული გრუნტით. შურფიდან 4 მეტრის სიღრმიდან აღებულ იქნა გრუნტის ნიმუში ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასადგენად. გრუნტის ლაბორატორიულ ცდა ჩატარდა სსიპ ”გ. წულუკიძის სამოო ინსტიტუტი ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის საგამოცდო ლაბორატორია”-ში გ. ბალიაშვილის ხელმძღვანელობით, რომელიც თან ერთვის დასკვნას.

უნის ზოგადი დახასიათება

გეომორფოლოგიურად მშენებლობისათვის გამოყოფილი უბანი წარმოადგენს საბურთალოს დეპრესიის სამხრეთ ფერდის ნაწილს. მორფოლოგიური ერთიანობა, ტერიტორიული ნიშანი და ერთმანეთთან უშუალო კავშირი განაპირობებს ამ დეპრესიის დელისის დეპრესიასთან ერთად განხილვის მიზანშეწონილობას, თუმცადა მათ შორის გრუნტის პირობების მიხედვით მაინც არსებობს განსხვავება. ორი პარალელური ჩაკეტილი დეპრესია – დელისი და საბურთალო, რომლებიც გადაჭიმულია დასავლეთიდან

აღმოსავლეთის მიმართულებით, გურამიშვილის ქუჩაზე განცალკევებულია ერთმანეთისაგან წყალგამყოფი დამრეცი ქედით, შემდეგ ქედი გადარეცხილია ვიწრო ზოლზე, სადაც დეპრესიებს შორის არსებობს კავშირი. ეს დეპრესიები სამხრეთით შემოსაზღვრულია მდ. ვერეს წყალგამყოფი ქედით, ჩრდილოეთით – ლისის ანტიკლინის სამხრეთი ფრთით, დასავლეთით – ხრამებით ჩაჭრილი ამაღლებების მწკრივით და აღმოსავლეთით პეკინის გამზირის ხაზის გასწვრივ, მდ. მტკვრის მეორე ჭალისზედა ტერასით. დელისის დეპრესიის აღმოსავლეთ ნაწილში ამ ნალექებში დაფიქსირებულია სულფატური მარილების დიდი ლინზა. ამ ლინზის საერთო ფართი აღწევს 55 000მ2. მარილების ნალექების სიმძლავრე დაახლოებით 5 მ-ია, მარილები სუფთაა, კრისტალური, მექანიკური მინარევების გარეშე. განლაგებულია ტბიურ-ჭაობურ ნალექებს შორის და მათზე გადაფარებული წყება გამდიდრებულია ამავე მარილებით.

ტექტონიკური ოვალსაზრისით სამშენებლო მოედანი წარმოდგენს აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა სისტემის ასპინძა-მანგლისის ქვეზონის ჩრდილო ფერდობის აღმოსავლეთ დაბოლოებაზე მდებარე საბურთალოს სინკლინს. და აგებულია ზედა ეოცენური ასაკის ქვიშაქვებით, გაფიქლებული ოხებით და ფირფიტისებრი აღნაგობისარგილიტების შრეთა მონაცვლეობებით. შრეების დახრილობა ორიენტირებულია ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან სამხრეთ-დასავლეთისმიმართულებით წოლის აზიმუტით 3340 და დახრის კუთხით 5-10° ზემოდან გადაფარულია ოანამედროვე ასაკის ტექნოგენური (ნაყარი) გრუნტით.

სეისმური პირობები: საპვლევი ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისის შემოგარენში, რომელიც საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების „სეისმომედუგი მშენებლობა“ (პნ 01.01-09), №1 დანართის მიხედვით, მოქცეულია 8 ბალიან (MSK 64 სკალა) სეისმურ ზონაში.

გეოდინამიკური პირობები - ტერიტორიის ვიზუალური დათვალიერებისა და საველე სამუშაოების დროს საკვლევ ტერიტორიაზე არ აღინიშნება საინჟინრო-გეოდინამიკური და გეოლოგიური საფრთხეების განვითარების კვალი. აღსანიშნავია, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტოს, გეოლოგიური დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ ”ქ. თბილისის ტერიტორიის საინჟინრო-გეოდინამიკური პირობები და გეოლოგიური საფრთხეების შეფასება 2019 წ.”-ის მიხედვით საკვლევი ტერიტორია მოქცეულია დაბალი გეოდინამიკური რისკის ზონა.

დაბალი – ტერიტორიები, სადაც რელიეფი ძირითადად სწორია, დანაწევრების ხარისხი უმნიშვნელო. სუბტრატის ქანები გამოირჩევიან შედარებით მდგრადი

მზიდი თვისებებით, მიწისქვეშა წყლები ძირითადად დრმა ცირკულაციისაა, დატბორვებს ადგილი არა აქვს და სტიქიური გეოლოგიური პროცესები პრაქტიკულად არ ფიქსირდებიან და ტერიტორიის დაზიანების ხარისხი უმნიშვნელოა. მდინარეების გამოფიტვის ელუვიური პროცესები, განსაკუთრებით მთიანი ზონის პედიმენტების სივრცეში; მეოთხეულის ნალექებში ფორმირებული მიწისქვეშა წყლები არაღრმა ცირკულაციისაა, ადგილი აქვს შეტბორვას.

პლიმატი

სამშენებლო უბნის ძირითადი კლიმატური მონაცემები, პნ 01.05-08-ის („სამშენებლო კლიმატოლოგია“) თანახმად, შემდეგია:

ჰაერის საშუალო წლიურ ტემპერატურა +12.8°C; აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა -22.0°C; აბსოლუტური მაქსიმუმი +40°C; ატმოსფერული ნალექების წლიური რაოდენობა – 550 მმ; თოვლის საფარის წონა – 0.50 კპა; თოვლიან დღეთა რიცხვი წელიწადში – 14; ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 15 წელიწადში ერთხელ – 0.85 კპა; ქარის უდიდესი სიჩქარე 20 წლიანი განმეორებით – 24 მ/წმ; ქარის გაბატონებული მიმართულება – ჩრდილოეთის და ჩრდილო-დასავლეთის. გრუნტების სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე – 0 სმ.

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგები

ჩატარებული საველე და ლაბორატორიული კვლევების მონაცემების საფუძველზე შედგენილია სამორ-გამონამუშევრებისა და სამშენებლო მოედნის გეოლოგიური ჭრილები.

სამშენებლო თვისებების მიხედვით, მშენებლობისათვის გამოყოფილი მოედნის ამგებ გრუნტებში შეიძლება გამოიყოს ერთი საინჟინრო-გეოლოგიური კლემენტი (ს.გ.კ.) ფენა 2.

ფენა 1 – ნაყარი ფენა tQIV; - პირობითი საანგარიშო წინადობა Ro - 1.3 კგ/სმ², სიმკვრივით 1700 გ/მ³;

ფენა 2 - (სგე I) - თიხნარი ძნელპლასტიკური კონსისტენციის მონაცისფრო მოყავისფრო dpQIV

ბუნებრივი ტენიანობა W=19.83%; პლასტიკურობის რიცხვი I_L=0.27, დენადობის ზღვარი I_P=10.59. გრუნტის სიმკვრივე p=1.94 გ/სმ³, ფორიანობის კოეფიციენტი e=0.68 .

ფენის სიმტკიცის საანგარიშო ნორმატიული მნიშვნელობები მოცემულია ქვემოთ ცხრილში

ცხრილი № 1

№№	გრუნტების მახასიათებლები	საანგარიშო (ნორმატიული) მნიშვნელობები
		I ხგა (ფენა 2)
1	სეკედრითი შეჭიდულობა, კგძ/სმ ²	0.291
2	შინაგანი ხახუნის კუთხე, დ°	22
3	დეფორმაციის მოდული, E კგძ/სმ ²	194
4	პირობითი საანგარიშო წინადობა, Ro კგძ/სმ ²	2.3
5	განივი დეფორმაციის კოეფიციენტი	0.358

ჯდენადობის კლასი (ГОСТ 23161-2012, ცხრილი Б-21) მიხედვით ფარდობითი ჯდენადობა $\text{esl}=0.010$ სუსტად ჯდენადია.

გრუნტის წყალი დაფიქსირდა მიწის დონიდან 2.5 მეტრზე. წყალი ძლიერ აგრესიულია სახსტანდარტი 10178-76 პორტლანტცემენტზე დამზადებული წყაშეუღევადი W4, W6, და W8. არ არის აგრესიული პორტლანტცემენტის სახსტანდარტი 10178-76 კლინკერში ჩანართებით C₃S არაუმეტეს 65% C₃A არაუმეტეს 7% C₃A+ C₄AF არაუმეტეს 22%; წიდაპორტლანტცემენტზე და აგრეთვე სულფატომედეგი სახსტანდარტი 22266-76 დამზადებული წყალშეუღევადი W4; W6; W8 მარკის ბეტონების მიმართ.

არ არის აგრესიული არმატურის მიმართ რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების წყალში მუდმივი დაძირვის პირობებში, საშუალოდ აგრესიულია პერიოდული დასველების დროს. შეინიშნება წყლის სანიტარული დაბინძურება.

დასკვნები და რეკომენდაციები

ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგების მიხედვით
შეიძლება აღინიშნოს:

1. ”ქ. თბილისის ტერიტორიის საინჟინრო-გეოდინამიკური პირობები და გეოლოგიური საფრთხეების შეფასება 2019 წ.”-ის მიხედვით საკვლევი ტერიტორია მოქცეულია დაბალი გეოდინამიკური რისკის ზონაში. საინჟინრო-გეოლოგიური თვალსაზრისით უბანი დამაკმაყოფილებელ პირობებშია, ვინაიდან აქ არახელსაყრელი ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები არ აღინიშნება და რაიმე ღონისძიების გატარების საჭიროება არ არის.

2. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით სამშენებლო მოედანი ს.ნ. და წ. 1.02-07-87 დანართი 10-ის თანახმად მიეკუთვნება I მარტივ კატეგორიას.

3. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე და მიღებული მონაცემების საფუველზე, სამშენებლო უბანზე გამოყოფილია ერთი საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი – **ფენა № 2 – თიხნარი ძნელპლასტიკური**

№	გრუნტის მახასიათებლები	ინდექსი	განხ.	ფენა 2
1	სიმკვრივე	P	გ/სმ ³	1.94
2	ხვედრითი შეჭიდულობა	C	კგ/სმ ²	0.291
3	შინაგანი ხახუნის კუთხე	φ	გრადუსი	22
4	დეფორმაციის მოდული	E	კგ/სმ ²	194
5	საანგარიში წინადობა	Ro	კგ/სმ ²	2.3

4. საქართველის ტერიტორიის სეისმური დარაიონების უახლესი სქემის მიხედვით ქ. თბილისი განთავსებულია 8 ბალიან სეისმურ ზონაში (პ 01.01-09 სეისმომედეგი მშენებლობა) და სესისმურობის თვისებების მიხედვით გრუნტი მიეკუთვნება II კატეგორიას.

5. წყალი ძლიერ აგრესიულია სახსტანდარტი 10178-76 პორტლანტცემენტზე დამზადებული წყაშეუღწევადი W4, W6, და W8. არ არის აგრესიული პორტლანტცემენტის სახსტანდარტი 10178-76 კლინკერში ჩანართებით C₃S არაუმეტეს 65% C₃A არაუმეტეს 7% C₃A+ C₄AF არაუმეტეს 22%; წიდაპორტლანდცემენტზე და აგრეთვე სულფატომედეგი სახსტანდარტი 22266-76 დამზადებული წყალშეუღწევადი W₄; W₆; W₈ მარკის ბეტონების მიმართ. არ არის აგრესიული არმატურის მიმართ რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების წყალში მუდმივი დაძირვის პირობებში, საშუალოდ აგრესიულია პერიოდული დასკველების დროს.

6. ქვაბულის ფერდის მაქსიმალური დასაშვები დახრა მიღებული იქნეს ს.ნ. და წ. 3.02.03-87 პპ. 3.114-3.15 და დანართი ს.ნ. და წ. III-4-80 მე-9 თავის.
7. დამუშავების სიძნელის მიხედვით, უბანზე გავრცელებული გრუნტები, ნ და წ IV-2-82-ის I-I ცხრილის თანახმად, მიეკუთვნებიან: ფენა 2 - თიხნარი მიეკუთვნებიან ხელით დამუშავებისას III ჯგუფს, ერთციცხვიანი ექსკავატორით III ჯგუფს, ხოლო ბულდოზერით II ჯგუფს, სიმკვრივით 1940 გ/მ³
8. საძირკვლებისათვის გათხრილი ქვაბულის მიღება ბეტონის ჩასხმის წინ ინჟინერ-გეოლოგის მიერ აუცილებელია შესაბამისი აქტის შედგენით.

- დანართი:
1. უბნის ტოპოგეგმა მ 1:500 შურვების დატანით – 1 ფ.
 2. გამონამუშევრებისა სვეტები და უბნის ლითოლოგიური ჭრილი- 2ფ.
 3. გრუნტების ლაბორატორია - 1ფ.
 4. წყლის ლაბორატორია – 1ფ.

ინჟინერ- გეოლოგი

ლ. კარაული

დ. ჯანელიძე

სსიპ გ.წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის
საგამოცდო ლაბორატორია

სამუშაოს ანგარიში

შესრულებულია თბილისში, მიცევიჩის ქუჩისა და გამრეკელის ქუჩის კუთხე N19-ში
არსებულ მიწის ნაკვეთზე, ს/კ 01.10.14. 029. 044., ერთ სართულიანი შენობა ნაგებობის
რეკონსტრუქციის ჩატარების მიზნით აღებული გრუნტის სინჯების
ლაბორატორიული კვლევის საფუძველზე

სამუშაოს ხელმძღვანელი,
მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი,
აკადემიური დოქტორი

გიორგი ბალაშვილი

2022/05/05/22

თბილისი 2022 წ

1. ანგარიში წარმოდგენილია 7 გვერდზე. შეიცავს 8 ცხრილს და 3 ნახაზს.
2. სინჯის წარმომავლობაზე ანგარიშის შემდგენელი პასუხს არ აგებს.

გამოყენებული სტანდარტი

1. ГОСТ 5180-84 გრუნტების ფიზიკური მახასიათებლების განსაზღვრის ლაბორატორიული მეთოდები;
2. ГОСТ 12248-78 გრუნტების ძვრზე წინაღობის ლაბორატორიულ პირობებში დადგენის მეთოდები;
3. ГОСТ 23161-2012 გრუნტების ჯდენადობის მახასიათებლების დადგენის მეთოდი;
4. СП 22.13330.2011 ფუძე-საძირკვლები. СНиП 2.02.01-83-ის აქტუალიზირებული რედაქცია;
5. СНиП 2.02.01-83 ფუძე-საძირკვლები;
6. ГОСТ 25100-82 გრუნტების კლასიფიკაცია.

ანგარიში მომზადებულია სსიპ გ.წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის განყოფილების საგამოცდო ლაბორატორიაში ქანების-გრუნტების მექანიკის მიმართულებით 55 წლის და ბეტონის მექანიკის მიმართულებით 21 წლის სტაჟის მქონე, მთავარ მეცნიერ თანამშრომლის აკადემიური დოქტორის გიორგი ბალიაშვილის მიერ. კვლევის შედეგებზე ვიღებ სრულ პასუხისმგებლობას.

ვ. გურგეგვაძე
05/05/2022

ცხრილი 1-გრუნტის თვისებათა მახასიათებლების საშუალო მნიშვნელობები

სინჯის №	შურფის №	სიღრმე, მ H	ტენიანობა ბუნებრივი, % W	ტენიანობა დენადობის ზღვარზე % WL	ტენიანობა პლასტიკურობის ზღვარზე % WP	პლასტიკურობის რიცხვი IP	დენადობის მაჩვენებელი IL	სიმკვრივე ბუნებრივი, გ/სმ ³ ρ	სიმკვრივე ჩონჩხის, გ/სმ ³ ρd	სიმკვრივე მინერალური ნაწილაკების, გ/სმ ³ ρs	ფორიანობის კოეფიციენტი e	სრული ტენტევადობა Ss	საანგარიშო წინაღობა, კგძ/ს ² Ra
1	1	4,0	19.67	27.45	16.94	10.52	0.26	1.95	1.63	2.71	0.67	0.25	2.36
2	2	4,0	20.00	27.67	17.01	10.66	0.28	1.93	1.61	2.72	0.69	0.26	2.29

ცხრილი 1-ის დასასრულო

სინჯის №	შიგა ხახუნის კუთხე, გრადუსი φ	შეჭიდულობა, კგძ/სმ ² C	დეფორმაციის მოდული, კგძ/სმ ² E	განივი დეფორმაციის კოეფიციენტი ν	ფარდობითი ჯდენდობა ε _f	ჯდენადობის კლასი (იხ. გОСТ 23161-2012, ცხრილი B-21)	გრუნტის სახურავა
1	22.5	0.298	200	0.358	0.010	სუსტად ჯდენდო	თიხნარი ძნელ პლასტიკური, მონაცერისფრო-მოყავისფრო
2	22.0	0.285	189	0.358			

ცხრილი 2- ტენიანობა ბუნებრივი

სინჯის №	გამოცდილი ნიმუშის					ტენიანობა %	
	№	ბიუქსის					
		№	მასა, გ				
1	1	97	ცარიელის	ტენიანი ნიმუშით	გამომშრალი ნიმუშით	19.68	
	2	155	22.37	43.37	39.92		
2	1	179	22.30	43.36	39.90	19.66	
	2	199	22.59	43.14	39.71	20.01	
			22.00	43.24	39.70	19.99	

ცხრილი 3- ტენიანობა დენადობის ზღვარზე

სინჯის №	გამოცდილი ნიმუშის					ტენიანობა %	
	№	ბიუქსის					
		№	მასა, გ				
1	1	152	ცარიელის	ტენიანი ნიმუშით	გამომშრალი ნიმუშით	27.44	
	2	45	23.30	47.13	42.00		
2	1	144	22.00	47.50	42.01	27.45	
	2	72	22.50	47.38	41.99	27.66	
			20.65	47.87	41.97	27.68	

ცხრილი 4- ტენიანობა პლასტიკურობის ზღვარზე

სინჯის №	გამოცდილი ნიმუშის					ტენიანობა %	
	№	ბიუქსის					
		№	მასა, გ				
1	1	61	ცარიელის	ტენიანი ნიმუშით	გამომშრალი ნიმუშით	16.94	
	2	195	22.51	44.35	41.19		
2	1	295	22.42	44.38	41.20	16.94	
	2	19	22.70	44.47	41.31	17.00	
			21.78	44.65	41.32	17.02	

2015/05/05/22
გ. სოფ. 05/05/22

ცხრილი 5- სიმკვრივე გამომშრალი და ბუნებრივი მდგომარეობის

სინჯის #	ნიმუშის #	ჭურჭლის მასა, გ	ჭურჭლის წონა ნიმუშით, გ	ჭურჭლის/ ნიმუშით მოცულობა, სმ ²	ნიმუშის მასა, გ	სიმკვრივე გამომშრალი, გ/სმ ³		ბუნებრივი სიმკვრივე, გ/სმ ³
						ნიმუშების მიხედვით	საშუა- ლო	
1	1	315	3555	2000	3240	1.62	1.63	1.95
	2	315	3595	2000	3280	1.64		
2	1	315	3515	2000	3200	1.60	1.61	1.93
	2	315	3555	2000	3240	1.62		


ცხრილი 6- ნაწილაკების სიმკვრივე

სინჯის №	გამოცდილი ნიმუშის							
	პიკნომეტრის				მასა, გ	მოცულობა სმ ³	ნაწილაკების სიმკვრივე, გ/სმ ³	
	Nº	Nº	ცარი- ელის	გამოხ- დილი წყლით				
1	1	14	25.40	117.66	126.47	14	5.19	2.70
	2	1	26.30	122.44	131.93	15	5.51	2.72
2	1	8	25.05	126.02	134.89	14	5.13	2.73
	2	15	26.52	133.02	141.2	14	5.17	2.71


ცხრილი 7 ძვრაზე გამოცდის შედეგები

სინჯის №	გამო- ცდილი ნიმუშის №	ნორმალური წნევა ნიმუშზე, კგმ/სმ ²	ბუნებრივ მდგომარეობაში		
			მხები, პიკური ძაბვა, კგმ/სმ ²	შინაგანი ხახუნის კუთხე, გრადუსი	შეჭიდულობა, კგმ/სმ ²
1	1	1	0.478	22.5	0.298
	2	2	0.668		
2	3	3	0.852	22.0	0.285
	1	1	0.465		
2	2	2	0.652		
	3	3	0.838		

2. 05/05/2022



ნახ. 1- სინჯი 1, მხებ პიკურ ძაბვებსა და ნორმალურ ძაბვებს შორის დამოკიდებულების
გრაფიკი




ნახ. 2- სინჯი 2, მხებ პიკურ ძაბვებსა და ნორმალურ ძაბვებს შორის დამოკიდებულების
გრაფიკი

4/05/2022
05/05/2022

ცხრილი 8- ჯდენადობის მახასიათებლების მნიშვნელობა

წნევა ნიმუშზე, კგძ/სმ ²	სინჯი №1		
	ინდიკატორის ჩვენება, დანაყოფი	აბსოლუტური დეფორმაცია, მმ	ფარდობითი დეფორმაცია
0,5	28	0,28	0,018
1,0	40	0,40	0,025
1,5	69	0,69	0,043
2,0	93	0,93	0,058
2,0	100	1,00	0,063
2,0	105	1,05	0,066
2,0	107	1,07	0,067
2,0	109	1,09	0,068
2,0	109	1,09	0,068
ფარდობითი ჯდენადობა			0,010



ნახ. 3- სინჯი 1, ჯდენადობის მრუდი

2. გვ. 05/05/2022

ვაჭრის ძობიური და სანიტარული ანალიზი

ობიექტი

აღმის ადგილი
აღმის თარიღი

მიცემისა და გამრეკელის კუთხი №19 ს.კ.01.10.14.029.044
№1 H-2.5 მ.

$K_{\text{Cl}} < 0.1$

ანონება	შემცველობა 1 ლიტრში		
	მგ.	მგ.მდგ.	მგ.მდგ.%
Cl'	535	15.1	11.8
SO ₄ "	4488	93.5	73.4
HCO ₃ '	1147	18.8	14.8
CO ₃ "	-	-	-
NO ₂ '	-	-	-
NO ₃ '	-	-	-
კაბი	6170	127.4	100
პათონება	შემცველობა 1 ლიტრში		
	მგ.	მგ.მდგ.	მგ.მდგ.%
Na ⁺ +k ⁺	1424	61.9	48.6
Ca ⁺⁺	591	29.5	23.1
Mg ⁺⁺	438	36.0	28.3
NH ₄ ⁺	0.4	-	-
კაბი	2453	127.4	100
საერთო მინერალიზაცია,	მგ/ლ	8050	
მშრალი ნატო გამომშრალი	მგ/ლ	8100	
ძინვური შედგენილობა პურლოვის ფორმულის მიხედვით:			
$M_{8.0} \frac{SO_4''}{73} \frac{HCO_3'}{15} \frac{Cl'}{12}$ $Na^++k^+ 49 \quad Mg^{++} 28 \quad Ca^{++} 23$			

დასტვა: წყალი ძლიერ აგრესიულია სახ.სტანდარტის 10178 - 76 პორტლანტცემენტზე
დამზადებული წყალშეუღწევადი W₄, W₆ და W₈ მარკის ბეტონების მიმართ.
არ არის აგრესიული პორტლანდცემენტის სახ.სტანდარტი 10178-76 კლინკერში ჩანართებით
C₃S არაუმეტეს 65%; C₃A არაუმეტეს 7%; C₃A+ C₄AF არაუმეტეს 22%;
წილაპორტლანდცემენტზე და აგრეთვე სულფატომედეგი სახ.სტანდარტი 22266-76
დამზადებული წყალშეუღწევადი W₄, W₆, W₈ მარკის ბეტონების მიმართ.
არ არის აგრესიული არმატურის მიმართ რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების წყალში
მუდმივი დაძირვის პირობებში, საშუალოდ აგრესიულია პერიოდული დასველების დროს
შეინიშნება წყლის სანიტარული დაბინძურება

ს.6. და ს. 2.03.11.85 სამშენებლო ნაგებობათა
დაცვა კოროზიისაგან (ცხრილი №№5,6,7)

06. მიზიდვისი

6. fmf





**საქართველოს
მ. თბილისის მერია
სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური**

ქ. თბილისში, მინიჭების ძრისა და კუთხეობის ძრის კომერციულ №19-ში მდგარე პერძო
საპურიტებაში დარბისტრიტებაში 404 გვ. არასასოფლო-სამუშაო დანიშნულების მიზანის
სამსახურის უფროსი

გვ. მ. ა
სავალი:


სიტუაციური სქემა

გ. 1:1000



გადასახმარების განერაციულება

განერაციულების უფროსი:	
მთავარი საეკიალისტი:	
საინჟინერულო განერაციულება	
განერაციულების უფროსი:	
მთავარი საეკიალისტი:	
მიზანის ნაკვეთის ვალიდობა და ძალაშენის გადატრიკი	



პიროვნები აღნიშნება



— სახელმწიფო სახლი	— სახელმწიფო სახლი	— სახელმწიფო სახლი	— სახელმწიფო სახლი
— სახლი მარებელი	— სახლი მარებელი	— სახლი მარებელი	— სახლი მარებელი
— სახლი მარებელი	— სახლი მარებელი	— სახლი მარებელი	— სახლი მარებელი
— სახლი მარებელი	— სახლი მარებელი	— სახლი მარებელი	— სახლი მარებელი

ქს „ტერაბრაზიტი“	
დოკუმენტი	ქ. ვაკები
კომიტეტი	ტერაბრაზიტი
უსრულებელყოფა	ტერაბრაზიტი
აზრები	რ. განილავა
შესრულება	
დამკვირდება	
გასმა	2051 19 05 2018
გასმა	1:500
თარიღი	15.05.2018



№1 შურვი ლითოლოგიური სკეტი
მასშტაბი 1:25

ზენიტის დონეზე		ლითოლოგიური შრეები	ფენის სიმძლავე		ვენის 10ვაგენი		ასოლუტური 0ვაგენები		გრუნტის აღმოჩენა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	tQ_{IV}		2.00	2.00	438.15	ნაყარი ფენა tQ_{IV}		440.15		
2	dpQ_{IV}		2.00	4.0	437.65	თიხნარი ძნელპლასტიკური კონსისტენციის (dpQ_{IV})		436.15		

ქ. თბილისში, მიცემვის ქუჩისა,
გამრეპელის ქუჩის კუთხე №19,
საქადასტრო კოდით: №01.10.14.029.044

შპს ვანდგაურ

№2 შურვი ლითოლოგიური სკეტი
მასშტაბი 1:25

გვერდი №№	საჭრატებულების 0ნდას	ლითოლოგიური ფრაქციები	ცეცხლის სიხარული	გვერდის სისივრული	გვერდის სისივრული	გრუნტის აღმართა	გვერდის აღმართა	გვერდის აღმართა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	tQIV		2.00	2.00	438.35	ნაყარი ფენა tQIV			
2	dpQIV		2.00	4.0	437.65 436.35	თიხნარი ძნელპლასტიკური ქონსისტენციის (dpQIV)			გრუნტის ფასი 437.65



ქ. თბილისში, მიცდევინის ქუჩისა,
გამრეპელის ქუჩის კუთხე №19,
საკადასტრო კოდით: №01.10.14.029.044

შპს ვანდემაჟერ


ლითოლოგიური ჭრილი

მასშტაბი პორ. 1:100

მასშტაბი ვერტ. 1:100



ფენა 1 - ნაყარი ფენა tQ_{IV}



თიხნარი მნელპლასტიკური
გონისისტენციის (dPQ_{IV})

ქ. თბილისში, მიცკევიჩის ქუჩისა,
გამრეპელის ქუჩის კუთხე №19,
საკადასტრო კოდით: №01.10.14.029.044

შპს ვანდეაურ





საქართველო
Georgia
საჯარო სამინისტროს უწყვეტესობის
Legal Entity of Public Law

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
Georgian Technical University

მაგისტრის დაპლომი
Master's Diploma MD № 002898

სამინისტრო - გეოლოგიური ფაკულტეტის
2019 წლის 17 ივნისის № 13 გადაწყვეტილებით

დაპლი ქანკლიძეს

მოწიმე სამინისტროს მაგისტრის აკადემიური სარჩევის
სამინისტრო გეოლოგიის სპეციალიზაციით

By the decision № 13 July 17, 2019 of the Faculty of
Mining and Geology

Mr. Davit Janelidze

was awarded the Degree of Master of Mining and Geo-Engineering
in Specializing in Engineering Geology

სამინისტრო
Registration № 02894

დეკანი
Dean

ანარ აბაშიავა
Anaz Arshilava

თარიღი
Date

10
თებერვალი / Day

09
თებერვალი / Month

2019
თებერვალი / Year

რექტორი
Rector

არჩილ პრანგიშვილი
Archil Prangishvili



საექსპრტო შეფასება

გეოლოგიური შეფასება ანგარიშზე: ქ. თბილისში, მიცვევიჩის ქუჩისა, გამრეკელის ქუჩის კუთხე №19, საკადასტრო კოდით: **№01.10.14.029.044** არსებული მიწის ფართზე, არსებული ერთსართულიანი შენობის რეკონსტრუქციისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიშის საექსპრტო შეფასება.

შინაარსი

ქ. თბილისში, მიცვევიჩის ქუჩისა, გამრეკელის ქუჩის კუთხე №19, საკადასტრო კოდით: **№01.10.14.029.044**, შპს „ბრეინ ფიტ“-ის დავალებით ჩვენს მიერ 2022 წლის მაისში შემოწმებული იქნა არსებულ მიწის ნაკვეთზე ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ანგარიში. კვლევების მიზანია შესწავლილი იქნეს გეოლოგიური კვლევების შედეგად მიღებული ტექნიკური დოკუმენტის შესაბამისობა საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან, წესებთან და სახელმწიფო სტანდარტებთან.

საინჟინრო გეოლოგიური სამუშაოები შესრულებულია შპს ვანდმაუერ-ის გეოლოგიური ჯგუფის მიერ 2022 წლის მაისში, სამუშაოების უშუალო ხელმძღვანელი, ინჟინერ-გეოლოგი დ.ჯანელიძე.

წარმოდგენილია შემდეგი დოკუმენტაცია: ტექსტური ნაწილი 9 გვერდი. მოედნის ტოპოგეგმა შურფების დატანით, ჭრილები, სვეტები, გრუნტების ლაბორატორია, წყლის ლაბორატორია, ფოტომასალა.

გეოლოგიური ნაწილის კვლევა

აღნიშნულ მოედანზე უნდა მოხდეს არსებული ერთსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია. ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით - II.

უბნის საინჟინრო-გეოლოგიური შეფასების მიზნით შესწავლილია მიმდებარე ტერიტორია, ლითოლოგიური ჭრილის დასადგენად და ნიმუშების ასაღებად გაყვანილია 2 შურვი, თითოეული სიღრმით 4 მეტრამდე.

საკვლევი მოედანი საქართველოს ტერიტორიის სამშენებლო კლიმატური დარაიონების სქემის მიხედვით განეკუთვნება III კლიმატურ ქვერაიონს. სამშენებლო ნორმებისა და წესების (პნ 01.01-09) №1 დანართის მიხედვით სეისმურობად მიღებულია 8 ბალი უგანზომილებო კოეფიციენტით 0.17.

ჩატარებული საველე მონაცემების საფუძველზე შედგენილია გეოლოგიური ჭრილები. მშენებლობისათვის გამოყოფილი უბნის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ:

ფენა 1 – ნაყარი ფენა tQIV;

ფენა 2 - (სგე I) – თიხნარი მნელპლასტიკური კონსისტენციის მონაცისფრო მოყავისფრო dPQIV

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგად ჩატარებული მონაცემების მიხედვით მოცემულია ფენა 2 გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები, რაც ანგარიშში დეტალურად არის განხილული. გრუნტის ლაბორატორიულ ცდა ჩატარდა სსიპ ”გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის საგამოცდო ლაბორატორია”-ში გ. ბალიაშვილის ხელმძღვანელობით, რომელიც თან ერთვის დასკვნას. ასევე ანგარიშში მოკლედ არის მოცემული საკვლევი ტერიტორიის გეომორფოლოგიური, გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური, კლიმატური, სეისმური პირობები. გრუნტის წყალი დაფიქსირდა მიწის დონიდან 2.5 მეტრზე, განხილულია წყლის ქიმიური ანალიზი ბეტონებისა და არმატურების მიმართ რაც გათვალისწინებულ იქნას. ჯდენადობის კლასი (ГОСТ 23161-2012, ცხრილი ნ-21) მიხედვით სუსტად ჯდენადია.

”ქ. თბილისის ტერიტორიის საინჟინრო-გეოდინამიკური პირობები და გეოლოგიური საფრთხეების შეფასება 2019 წ.”-ის მიხედვით საკვლევი ტერიტორია მოქცეულია დაბალი გეოდინამიკური რისკის ზონაში. საინჟინრო-გეოლოგიური თვალსაზრისით უბანი დამაკმაყოფილებელ პირობებშია და ამ ეტაპზე რაიმე დამცავი დონისძიების გატარების საჭიროება არ არსებობს.

დასკვნა

შესწავლიდ იქნა ქ.თბილისში, მიცემვის ქუჩისა, გამრეკელის ქუჩის პუთხე №19, საკადასტრო კოდით: №01.10.14.029.044 არსებული მიწის ფართზე, არსებული ერთსართულიანი შენობის რეკონსტრუქციისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიშის დოკუმენტაცია. საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში, რეკომენდაციები და დასკვნები შესრულებულია ჯერვნად მოცემულია პროექტირებისათვის გრუნტის საანგარიშო ნორმატიული მახასიათებლები, რაც აკმაყოფილებს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებს, წესებს და შეიძლება დაედოს საფუძვლად მშენებლობის პროექტს. აქედან გამომდინარე ჩატარებული გეოლოგიურ სამუშაოებს ენიჭება დადებითი შეფასება.

ინჟინერი გრუნტების მექანიკის
და ფუძე-სამირკვლების სპეციალისტი:



პერსონალური ინცორმაცია
სახელი, გვარი : ლაშაკესიანი
დაბადების თარიღი : 16/09/1987
მისამართი : ქ. თბილისი, ერებული მე-II-ის 8/10

ბანათლება/ბამოცდილება


- ქ. თბილისი 67 საჭუალო სკოლა
- ქ. თბილისის სახელი აკადემიის ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტი 2005-2010 Goethe-Institut –Deutsch 2007-2008
- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბაკალავრიატი 2009-2013 (მუსიკალური, ფუძეგრუნტების მიმართულებით ინჟინერ-გეოლოგი)
- ქ. თბილისი საზოგადოებრივი კოლეჯი „სპექტრი“ ---- ტოპოგრაფი 2013-2014
- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სამშენებლო ფაკულტეტი (გრუნტების მექანიკის და ფუძე-სამირკვლების სპეციალიზაცია) 2014-2016

გამოცდილება რეზიუმე

- ტოპო გეოდეზიური სამუშაოები.
- ფასადების აზომებით სამუშაოები
- საპარასტრო სამუშაოები
- ჭრილების და პროფილების დამუშავება.
- დაკალვითი სამუშაოები.
- შექმნილი მაქ ნაშრომები თანამედროვე მეოდები ფუძე-გრუნტების გამაგრება გაძლიერების შესახებ:
 - “ნაბურდ ინჟინერი სიმინჯების დანადგარებით გრუნტებში ჩაწერება გაძლიერება”; 2016
 - ფუძე-გრუნტების გაწყვდოვნების და გრუნტების კუმშვადობის კონტროლი, გრუნტის თვისებების ხელოვნურად გაუმჯობესების შესაბამის საიმედო ღონისძიებებით”. 2015
 - “თანამედროვე საბურლი დანადგარების როლი საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევებში” 2016
- გამოცდილება საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოების 2011 წლიდან დღემდე
- 2009-2011 მთავარი ინჟინერ-გეოლოგის თანაშემწევე საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევებში
- 2011-2013 საველე სამუშაოები წელის ჭაბურღლილების ამოცანა, ბურღვა გრუნტის სინჯების აღება, გეოლოგიური ჭრილების გრაფიკული აგება, საველე სამუშაოების კამერალურ ტექსტური დამუშავება.
- 2011 წლიდან II – IV კლასის შენობების მშენებლობისათვის საინჟინრო გეოლოგიური კვლევებში მონაწილეობა მაქ 300-ზე მეტ საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევაში. თბილისსა და საქართველოს მასშტაბით ჩემი ხელმძღვანელობით (ქვემოთ მოცემულია ჩემს მიერ შესრულებული საინჟინრო გეოლოგიური სამუშაოების არასრული სია)

დადასტურება: საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევებში ჩემი გამოცდილება 10 წელზე მეტს ითვლის. მე, ქვემოთ ხელისმომწერი ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი მონაცემები ზუსტად აღწერს ჩემი პიროვნების გამოცდილებას.

სპეციალისტი  ლაშა კუსიანი



GEORGIA

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

**BACHELOR'S
DIPLOMA**



WITH HONOURS

BD № 003990

By the decision N 82 August 20, 2013
of the faculty of
Civil Engineering

Mr. Lasha Kusiani

was awarded the Degree of Bachelor of
Engineering
Construction

სამართლებულის
Registration № 04019

თბილისი
Tbilisi 28 10 2013
წელი/day თვე/month წელი/year

საქართველო

საქართველოს დამდინარეობის უცხოველი სამინისტრო

**ბაკალავრის
დიპლომი**



თარიღით

BD № 003990

სამართლებულო

თავმუშაობის 2013 წლის 20. 8 № 82

გადაწყვეტილებით ლაშა გუსაնის

მიერთება ინჟინერის

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი
მქონებლივ მაში

ვაკები

Dean

/ ვაკების გენერალი
/ Zurab Gedemidze

რექტორი

Rector

/ რექტორის გენერალი
/ Archil Prangishvili



რეზიუმე საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები

2011	<p>ბოლონისი, დედოფლისწყარო, ნინოვინდის რაიონში ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობისათვის ჩატარებული საინჟინროგეოლოგიური კვლევები.</p> <p>ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, მარშალ გელოვანის გამზირი № 6-ში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შენობას დაფიქსირებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>ქთბილისი მოსკოვის გამზირი №46ა საძირკვლის გაშაშლებები და საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები გამაგრება.</p> <p>ქ. თბილისში, გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, ხევმარის ქ. № 67-ში საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები. სიღნაღის რაიონში, სოფელ ბოლისხევში, საპავშვი ბაღის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p>
2012	<p>ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხიზაბავრაში, ქვემო გურგენიანში, ზემო გურგენიანი, ზემო ხიზაში, დავითანიში, საშუალო წევის გაზსადების მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები.</p> <p>ქ. სამტრედიაში, გრიბოედოვის ქუჩა № 55/ა-ში ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ნატანები (ს.კ. 26.01.61.420) „ჯოსებლი“-ს ფიჭვრი რაღიო ტელეფონის სადგურის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p>
2013	<p>ონის მუნიციპალიტეტი, სოფელ შქმერში ორ და ოთხ სართულიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისთვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>ოქორიწყაროს რაიონი, სოფელ პატიანიში ს.კ. №84.20.34.207 ორ სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები. მცხოვა, ლიისი, ნაფერვრების ტერიტორია ს.კ.72.16.12.486 ორსართულიანი (სარდაფით) საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში</p>
2014	<p>ყაზბეგის რაიონი, დაბა სენაკის მიწის ნაკვთებ ს.კ. №74.01.11.590 ორბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ჩატარებული სანიცინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტოვი (ს.კ. 81.10.17.656 და ს.კ. 81.10.17.657). მესაქონლეობის ფერმის შენობის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები. დაბა წერეთში კოსტავას, ტაბიძის, ჭავჭავაძის და სხვა მიმდებარედ ქუჩების კეთილმოწყობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p>
2015	<p>ბადათის რაიონი, სოფელ ხანში საბავშვო ბაღის მშენებლობისთვის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები.</p> <p>ქ. ბათუმში, პუშკინის ქუჩის მიმდებარედ ქუჩების კეთილმოწყობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები.</p> <p>ყვარლის რაიონში, სოფელ შილდაში, იუსტიციის სახლის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები.</p> <p>ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, თიანეთის გზატემილი № 26-ში სამ სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის</p> <p>ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>ქ. ოზურგეთიდან სოფელ შემოქმედებამდე სანიაღვრე კოლექტორის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები. აბაშის მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები. ასპინის მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები. ლამანისის რაიონში, ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები. ონის მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები. ოთირიწყაროს რაიონში, დაბა მანგლისის ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები.</p> <p>ქ. თბილისში, აეროპორტის დასახლებაში ნაკვთის კოდი №01.19.25.01.011 ერთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის გამაგრებისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები.</p>
2016	<p>ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაგრათიში წრიული გზის გაზირი საშუალო წევის გაზსადენის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები.</p> <p>ქ. თბილისში, დიდ დიდომში, დემეტრე თავდადებულის ქ. № 31ა-ში ერთ სართულიანი სასაწყობებელი შენობის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები. ხელოს მუნიციპალიტეტში, დაბა ბეჭედის გაზმომარაგებისათვის საშუალო წნევის გაზსადების მშენებლობისთვის ჩასატარებელი ზოგადი სანიაღვრე კვლევები.</p> <p>დუშტის მუნიციპალიტეტის, სოფელი არაგვისირში საშუალო წნევის გაზმომარაგებისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების პირობები.</p> <p>ხელოს მუნიციპალიტეტი, დაბა ბეჭედის წიწვოვანი ტყის ფონდის უბანზე ნაგავსაყრელის რეაბილიტაციისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები.</p> <p>გორის მუნიციპალიტეტის, სოფელი შინდისის საშუალო წნევის გაზმომარაგებისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები.</p> <p>ქ. თბილისში, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელ მარტოვი (ს.კ. №81.10.28.591) ასფალტბეტონის ქარნის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები.</p> <p>ქ. თბილისში, თელეთი ს.კ. №81.03.12.344 ორ სართულიანი შენობის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები.</p> <p>მესტიის რაიონში, სოფელ სეურიშის მიმდებარედ ორ სართულიანი საცხოვრებელი კოტეჯების მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები.</p> <p>ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი რუსანოუბანში, სავანისუბანი, ტეხერი, ყველის გამაგრებისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები.</p>

	<p>ყვარლის მუნიციპალიტეტი, ს.ქ. № 57.35.54.051 ფარლის ტბაზე სასტუმროს მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინროგეოლოგიური კვლევების შედეგები ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ქალიონიდან ხობი-ხნიკის ცენტრალური გზის დამაკავშირებელი სააგენტოის მიერ გვითხოვთ ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები. ქ. თბილისი, სოფელის ჭავაზე არსებული სააგენტომის მიერ გვითხოვთ ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>ქ. თბილისი, სოფელი ლიხი , (ნაკვთის კოდი №01.14.16.007.082) ორ სართულიანი სახლის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>ბორჯომის რაიონში, დაბა ბაკურიანში დავით აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარევდ (ს.ქ №64.30.04.241) სამი თრ სართულიანი საცხოვრებელი სახლების, სარდაფისა და მანსარდის მშენებლობისათვის ჩატარებული გეოლოგიური კვლევების შედეგები.</p> <p>ქ. თბილისში, სოფელი თელეთი ს/კ №81.03.12.508 ერთ სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p>
2019	<p>ყაზბეგის რაიონი, დაბა სტეფანწმინდა ს/კ №74.01.13.250 3 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები ქ.თბილისი, მუხაიანი 2-ის დასახლება, იასამინის ქუჩა №19 ს.ქ №72.13.09.025 ერთსართულიანი სახლის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>ქ. თბილისი, სოფელი დიღმი, ს.ქ.№1.72.14.03.065 ორსართულიანი სახლის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში</p> <p>ქ. თბილისში, შალვა არმელის ქუჩა №1 ს/ქ № 01.72.14.01.328 სამ სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>მცხეთა, სოფელ ნავარაანთკარში (ს.ქ. №72.04.18.121) მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ნატახებარში ს.ქ.72.03.27.907 საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>ახმეტის რაიონი, სოფელი არაშენა, ახალშენი, ახშანი, ახშინისევლები, ქოჯორი, საჩალე საშუალო წევების გაზმომარაგებისათვის ჩატარებულისაინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>ქალაქი ბოლნისი, ქუჩა ხორი, №2-ის მიმდებარედ მიწის ს.ქ 80.06.67.363; 80.06.67.309 საყრდენი კედლის საფლავისთვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>ქ. თბილისი, სოფელი აგარაკი, შუა მინდოორ ს.ქ. № 72.16.28.069 ორ სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>ტყიბულის რაიონი, სოფელი ორაირში გამზიმარაგებისათვის საშუალო წევების გაზსადენის მშენებლობისთვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>სამტრედიის რაიონი, სოფელი იანეთში მიწის ს.ქ: 34.07.46.191-ზე მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>ქ. თბილისში, დაბა წერეთი, გალაგებირ ტაბიძის ქუჩა №36ა (ს.ქ. №01.20.01.046.013) ორ სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები.</p> <p>ქ. თბილისში, სოფ. ოქტომიანაში, ვახო აბაშიძის ქ. №5-ზე (ს.ქ. 81.02.13.884) ორ სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>ქ. ფოთში, სამეგრელოს ქუჩა №12-ზი, (ს.ქ.04.01.04.047) სპორტული მოედნის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინროეროლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>ქალაქ რუსთავში, ლომოუშირის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია მიწის ს.ქ. 02.03.04.639-ზე ორ სართულიანი სურსათის ეროვნული სააგენტოს ფილისის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p> <p>ქალაქ თბილისში, სოფელი დიღმი, მარკო პოლოს II ჩიხი №2 (მიწის ს.ქ.07.72.14.065.188) და მისი მიმდებარე ტერიტორიის მიწის ნაკვეთზე ზოგადი საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები</p>
2020	<p>მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ალგეთი, ს.ქ. 83.03.07.949 ერთ სართულიანი შენობის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში ბორჯომის რაიონში, დაბა ბაკურიანი, ”გოხების ძირი”, ს.ქ №64.10.08.070 ორსართულიანი (მანსარდით) სახლის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში</p> <p>ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხევანი ს.ქ №195 ს/ქ № 01.10.05.01.003 სამსართულიანი შენობის მშენებლობა საინჟინროეროლოგიური ანგარიში ტერიტორიის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნატახები, ს.ქ №26.01.50.021 სამსართულიანი სახლის მშენებლობა საინჟინროეროეროლოგიური ანგარიში</p> <p>ქ. თბილისი, სოფელი ტაბახელაში, (ს.ქ.81.02.29.080) ორ სართულიანი სახის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინროეროლოგიური კვლევების ანგარიში</p> <p>მარნეულის რაიონი, სოფელი ქაბახეხი, ს.ქ 83.06.16.491 სარეკლამო ბანერის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში ბოლნისის რაიონი, სოფელი ფარიზი, ს.ქ 80.01.63.341 ორსართულიანი სახლის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში მარნეულის რაიონი, სოფელი ყიზიაჯლი, ს.ქ 83.01.07.913 ორსართულიანი სახლის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი წეროვანი, ს.ქ.№72.08.23.363 ორსართულიანი (სარდაფით) სახლის მშენებლობა საინჟინროეროლოგიური ანგარიში</p> <p>მცხეთა, სოფელი ლელებანი, ს.ქ.№72.13.25.270 ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში</p> <p>დუშეთის რაიონი, დაბა ფასანაური, ზასტავა, ს.ქ.71.53.05.600 ორსართულიანი სახლის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში</p> <p>ქ. თბილისი, სოფელი აგარაკი, შუა მინდვრის III ჩიხი №24, ს.ქ.№72.16.28.054 ერთსართულიანი შენობის მშენებლობა</p>

	<p>საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში მარნეულის რაიონი, ყზილაჯლოს ტერიტორიული ერთეული, სოფელი ყიზილაჯლო, ს.კ 83.01.12.777 ორსართულიანი საგაჭრო ობიექტის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში ქთბილის, გლედანის I მასივის ტერიტორია, ს.კ №72.13.30.295 ერთსართულიანი სახლის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში დუშეთის რაიონი, ჭოპორტი, სოფელ ბულაჩაური ს.კ №71.64.81.032 ორსართულიანი სახლის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში მარნეულის რაიონი, სოფელი ახლომახმუდლო, ს.კ №83.09.09.859 ერთსართულიანი სახლის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი წინამდევრიანთქარი კოფილი ტელევიზიის 1-ლი კორპუსი (დევნილთა ჩასახლება), შენობის გამაგრებისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში ქ. მცხეთა, ლისი, ნაფეტგრები, ს.კ. 72.16.11.045 სამსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში ბოლნისს მუნიციპალიტეტი, სოფელი ტალავერი, ს.კ №80.04.68.161 ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში თელავი, ლეონიძის ქუჩა №12, ს.კ №53.20.35.232 ორსართულიანი (მანსარდითა და სარდაფით) სახლის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში თეთრიწყაროს რაიონი, სოფელი ორბეთი, ს.კ №84.20.33.661; 84.20.33.662; 84.20.33.665 სამი ერთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში მცხეთა, ნავდარაანოკარი, “გუბეები”, ს.კ №72.04.17.391 ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლისა და აუზის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში</p>
2021	<p>ქ. ფოთი, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა (ნავსადგურის ყოფილი ექსტენსიური განვითარების ზონა) ზიწის ს.კ. 04.01.01.837-ზე ჩატარებული ზოგადი საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში მცხეთა, სოფელი ჯიდაურა, ს.კ №72.04.05.531 ერთსართულიანი სახლის მშენებლობა საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში</p>