

## სატუმბო სადგური „დიდი ლილო 2“

1	<p>სატუმბო სადგურში არის ღია ღიობი, დასახურია მყარი მასალით.</p>	
---	--	--

სატუმბო სადგური „დიდი ლილო 2“

2	ღობე არის დაზიანებული	 A photograph showing a circular concrete manhole cover in a rural, overgrown area. The cover is cracked and has a dark, possibly rusted metal ring in the center. The surrounding ground is covered with dry grass and weeds. In the background, there are some small, simple buildings and utility poles under a clear blue sky.
---	-----------------------	--

## სატუმბო სადგური „დიდი ლილო 2“

3	<p>სანიტარული -ჰიგიენური კვანძები არ შეესაბამება უსაფრთხოების მოთხოვნებს.</p>		
---	---	--	--